

附件

市安应委 2026 年挂牌督办重大安全隐患一览表

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据具体条款和内容	整改要求	责任单位	督办县（市、区）	督办部门	完成时间
1	草店镇王子城古铜钱桥	随县草店镇王子城三组	桥梁冲毁，影响行人车辆通行安全	依据《公路运营领域重大事故隐患判定标准》第五条在役公路桥梁存在以下情形的，应当判定为重大事故隐患：桥梁技术状况评定为 5 类，尚未实施危桥改造且未封闭交通的。	该桥梁进行重建	草店镇人民政府	随县	市交通运输局	2026.12.31
2	万和镇中心学校	万和镇殷家畈 116 号	学校男、女生宿舍安全出口数量不足	《教育系统重大事故隐患判定指南》第三条消防管理重大事故隐患判定（一）直接判定（存在任意一条，则直接判定为重大事故隐患），第 8 条：校园内人员密集场所未按规定设置独立的安全出口、安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的 80%。	对男、女生宿舍楼加装消防楼梯	万和镇中心学校	随县	市教育局	2026.9.30

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据具体条款和内容	整改要求	责任单位	督办县（市、区）	督办部门	完成时间
3	随县高城宏图液化气站	随县高城镇	防火间距不符合规范要求（储罐与围墙、站外其他民用建筑）	依据《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第十条：其他违反法律法规及标准规范，存在危害程度较大，可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。	降级为供应站	随县高城宏图液化气站	随县	市住房和城乡建设局	2026.12.30
4	107国道1188KM+150M十字路口（胡家湾路口）	107国道1188KM+150M处	近3年，该处路段750m范围内发生交通事故28起，亡人事故1起	依据《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》附录1《公路交通事故多发点段分类参考标准》第二条交通事故多发点段分类第三项：三类点、段需符合下列条件之一：（1）近3年内，发生1-2起死亡交通事故，且事故的发生与道路因素有关的；（3）一定时间内，发生道路交通事故（含简易事故）情况突出的。	增设交通信号灯，规范路口通行秩序，科学施划标线，并完善各来车方向的警示标识。	广水市公安局	广水市	市公安局	2026.11.30

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据具体条款和内容	整改要求	责任单位	督办县（市、区）	督办部门	完成时间
5	印台医院	广水市应山街道东大街112号	印台医院老住院楼，建筑时间久远（50年代建设），主体结构存在承载能力不足等安全隐患。	医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）第五条第（二）项：房屋地基基础不稳定、出现明显不均匀沉降，或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能丧失稳定和承载能力的。	要求印台医院完成整体搬迁，在老住院楼设置明显警示标识、危险区域设置围挡进行隔离，严禁无关人员进入。	印台医院	广水市	市卫健委	2026.12.30
6	随州白沙洲农副产品物流园	曾都区青年西路55号	粮油五区未按规范要求设置自动报警、自动喷水、灭火器等消防设施	依据《重大火灾隐患判定规则》GB35181-2025第5.2条d项：集贸市场未按消防技术标准设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，应判定为重大火灾隐患。	按要求设置自动报警、自动喷水、灭火器等消防设施	市国投集团	曾都区	市商务局	2026.4.30

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	违反判定依据具体条款和内容	整改要求	责任单位	督办县（市、区）	督办部门	完成时间
7	千千水岸鼎城小区	随州市曾都区神农编大道与钟大道交叉口西北340米	高层建筑固定消防设施（室内消火栓）不能正常运行	依据《重大火灾隐患判定规则》5.1.e条：高层建筑、地下人员密集场所未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的，应判定为重大火灾隐患	责令对其高层建筑固定消防设施开展全面检查，并对不能正常运行的设施开展维保，确保正常运行。	千千水岸鼎城业委会	随州高新区	市住房和城乡建设局、市消防救援局	2026.12.31